

Измеряемые параметры	Влажность / Температура (°C; °F) / Точка росы
Сенсоры	Кварцевый сенсор влажности / Сенсор температуры NTC
Диапазон измерения	10...95 %отн. влаж (без конденсации) 0...+50 °C -40...70 °C точка росы
Погрешность	± 3 %отн. влажн. (при +25 °C) ± 0,5 °C (при + 25 °C)
Разрешающая способность	0,1 % отн. влажн. / 0,1 °C
Дисплей	ЖКИ, 2 строки
Цикл измерения	18 секунд
Рабочая температура	0...+50 °C
Температура хранения /транспортировки	-40...+70 °C
Батарея	9В
Срок службы батареи	Около 1 года
Материал корпуса	Пластик ABS
Габариты (Ш/В/Д)	111 / 90 / 40 мм
Вес	0,168 кг
Гарантия	2 года



Гарантия и сервис ООО Лифот тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

Включение прибора:

- Подключите батарейку (отсек батарейки находится с тыльной стороны прибора), прибор готов к работе.
- При появлении символа (разряженная батарейка) прибор может еще непрерывно измерять до 14 дней

